

2024年2月29日

土壤汚染に伴う水質検査結果について

2月13日に公表致しました、弊社本社工場（岐阜県大垣市本今町 1682 番地の 2）の新工場建設に伴う自主的な土壤調査により、基準値を超える「砒素」が検出されたことを受け、2月16日に構内地下水の水質検査を実施しました。

その結果、基準値 0.01mg/l 以下に対し、0.001 未満 mg/l であり、異常が無いことを確認しましたのでご報告致します（23年8月に実施の定期検査結果からも変化はありません）。

ご心配をお掛けしており大変申し訳ございませんが、今後、新工場建設に伴う建設予定地の汚染土壤は、「土壤汚染対策法」に準じて適切に処理致します。

以上

【問合わせ先】

〒503-8505 岐阜県大垣市本今町 1682 番地の 2

神鋼造機株式会社 管理部総務室

TEL (0584)89-3122 FAX (0584)87-0020